



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УФСВНГ по Белгородской области
ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области»
Отдел вневедомственной охраны по г. Белгороду – филиал
ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области»
308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Чапаева 117,
тел. (факс) 22-22-47, 27-82-12, 27-75-40

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА) СОСТОЯНИЯ ТСО
И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ОБЪЕКТА № _____**

« 17 » сентября 2018 года

г. Белгород

Комиссия в составе:

Представителя собственника (далее «Заказчик»): Директора ГКУК "Спец-библиотека" Сарухановой Елены Анатольевны; представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»): главного специалиста ПЦО ОВО по г. Белгороду – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Белгородской области майора полиции Горлова В.С.; представителя ФГУП «Охрана»: начальника ТО Белгородского отдела филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Белгородской области Мироненко С. И., произвела обследование объекта: **Белгородская государственная специальная библиотека Для слепых им. В.Я. Ерошенко.** расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Курская д. 6-А, оборудованного средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации с выводом на ПЦО ОВО по г. Белгороду
В результате обследования:

УСТАНОВЛЕНО:

1. Краткая характеристика объекта: Объект относится к категории Б2 согласно Методическим рекомендациям войск национальной гвардии России Р 063-2017 года. Библиотека расположена на первом и втором этаже трехэтажного кирпичного здания Всероссийского общества слепых. Третий этаж сдается в аренду. Вход в библиотеку с улицы Курской, запасные выходы с тыла здания справа и левой стороны. По периметру здания установлены камеры видеонаблюдения. Подъезд к объекту осуществляется по ул. Мичурина, поворот на 3-й Заводской переулочек до ул. Курской между домами №8 и №6-б здание библиотеки.

2. Инженерно-техническая укрепленность: Стены выполнены из кирпичной кладки толщиной не менее 380мм. Пол и потолок выполнены из плит перекрытия, толщиной не менее 200мм. Окна по всему периметру здания оборудованы металлическими решетками снаружи на первом этаже, в абонентском зале и центре детского чтения снаружи с фасада здания установлены рольставни. На втором этаже окно выходящее, на лестницу установлена металлическая решетка.

Центральный вход 2-металлические двери, по 1 врезному замку в каждой. Двери центрального входа коридор, проход к лестнице наверх, не включены в шлейф сигнализации. При входе справа (вход в абонемент) установлена автоматические распашные стеклянные двери с противоударным стеклом. Вход в абонемент оборудован 2-х створчатой деревянной дверью с одним врезным замком. Запасной выход из хранилища абонемента оборудован двумя входными дверями: деревянная дверь с замком и 2-я деревянная обита металлом. При входе слева (вход в детский центр и компьютерный класс) установлена металлическая решетка, с решетчатой дверью с 1 навесным замком. В ход в центр детского чтения оборудован деревянной входной дверью с одним замком. Запасной выход оборудован деревянной дверью с одним замком. На втором этаже вход оборудован 2-х створчатой деревянной дверью с одним замком. Запасной выход на 2-м этаже оборудован деревянной дверью с одним замком.

3. Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи: Помещение библиотеки оборудовано двух рубежной охранной пожарной и тревожной сигнализацией. Входные двери в абонентский отдел, компьютерный класс, центр детского чтения заблокированы техническими средствами охраны на "Открывание" ИО 102-2, объем помещения заблокирован «Фотон-9», «Сова-3». Окна объекта заблокированы на разбитие «Стекло-3». Для экстренного вызова наряда полиции в компьютерном классе под столом установлена кнопка тревожной сигнализации «Астра-321»-1шт. ТСО библиотеки подключены на ПЦО ОВО через ОУ Прима-3А СПИ Атлас-20. На момент проверки ТСО находятся в исправном состоянии. Резервное питание Скат-1200Д-2шт.

Проверка технического состояния средств ТСО: *технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проектом) и акта приемки в эксплуатацию в 2009 году.*

ВЫВОД КОМИССИИ:

Техническая укрепленность данного объекта требует выполнения предложений указанных ниже.

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ:

1. Мероприятия по усилению инженерно - технической укрепленности:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	<i>Все запасные выходы из охраняемого помещения оборудовать дополнительными входными дверями. Решетчатые двери, изготовленные из стальных прутьев диаметром не менее 16мм, образующих ячейки 150*150мм и свариваемых в каждом пересечении.</i>	<i>По мере финансирования</i>
2.	<i>Все оконные проемы 1 –го этажа и окно 2-ом этаже выходящее на лестницу, оборудовать с внутренней</i>	<i>По мере финансирования</i>

	<i>стороны распашные металлическими решетками произвольной конструкции из прутка сечением не менее 78мм², образующих ячейку площадью не более 230см². Свариваемые в каждом пересечении, с анкерным креплением с шагом крепления не менее 500мм анкерами диаметром не менее 12мм, запирающимися на замки.</i>	<i>ния</i>
--	--	------------

2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны:

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятий</i>	<i>Срок исполнения</i>
<i>1.</i>	<i>В связи с истечением сроков эксплуатации охранных извещателей провести капитальный ремонт технических средств охраны установленных в офисе. При оборудовании объекта использовать извещатели из списка технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым требованиям к системам передачи извещений и объектовым техническим средствам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии» в 2018 году. В соответствии с Методическими рекомендациями МВД России Р78.36.036-2013 года.</i>	<i>По мере финансирования</i>
<i>2.</i>	<i>Ежедневно проверять работоспособность кнопки экстренного вызова полиции.</i>	

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта:

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятий</i>	<i>Срок исполнения</i>
<i>1.</i>	<i>Своевременно вносить изменения в список лиц ответственных за сдачу объекта под охрану. При увольнении ответственного лица (а также при необходимости) незамедлительно направить письмо с обновленным списком для перепрограммирования индивидуальных кодов (ключей).</i>	<i>По факту.</i>
<i>2.</i>	<i>Не допускать к средствам сигнализации для устранения неисправностей, внесении изменений в схему блокировки «Объекта» посторонних лиц, не производить указанные работы своими силами. При отключении света или при проведении ремонтных работ необходимо позвонить на ПЦО по т.27-75-40, 27-08-84 и предупредить об этом. При неисправности линий телефонной связи и сетей электропитания, к которым подключены технические средства охраны, сообщить на ПЦО и принять меры к устранению неисправностей.</i>	

